



EVEKTOR - AEROTECHNIK a.s.

Letecká 1384
686 04 Kunovice
Česká republika

Tel.: +420 572 537 111
Fax: +420 572 537 900
email: marketing@evektor.cz
www.evektoraircraft.com

ZÁVAZNÝ BULLETIN č.

EV97-031a

SPORTSTAR-032a

SPORTSTAR MAX PTF-010a

Harmony ELSA-010a

- 1. TÝKÁ SE:** Všech letadel typů **Eurostar, SportStar, Harmony** s motorem ROTAX 914 F, ROTAX 914 UL ovlivněných bulletinu výrobce motoru číslo SB-914-050 a SB-914-050UL.
- 2. DŮVOD:** Výrobce motoru výše uvedenými bulletinu informuje o možnosti prokluzu spojky za provozu motoru, což může vést k nežádoucímu zvýšení otáček motoru nad stanovenou mez
- 3. OPATŘENÍ:**
1. Provést kontrolu v. č. motoru.
 2. Provést kontrolu dokumentace k letounu, zda nebyla v rámci opravy provedena výměna převodovky vrtule.
 3. Provést kontrolu v. č. převodovky vrtule.
- Nejsou-li v. č. motoru ani v. č. převodovky vrtule uvedena ve výše uvedených bulletinech výrobce motoru, zapsat provedení jejich kontroly dle tohoto bulletinu do Letadlové knihy.
- Pokud v. č. motoru a/nebo v. č. převodovky vrtule odpovídá v. č. uvedeným v zmíněných bulletinech výrobce motoru, je třeba, aby byla provedena opatření stanovená těmito bulletinu.**
4. Provedení opatření dle tohoto bulletinu zapsat do Letadlové knihy.
- 4. OPATŘENÍ PROVÉST:** V souladu s lhůtami stanovenými výše uvedenými bulletinu výrobce motoru.
- 5. PROVEDE:** Majitel/provozovatel letounu.
Případná oprava: osoby/zařízení stanovené výše uvedenými bulletinu výrobce motoru.
- 6. NÁKLADY HRADÍ:** Dle výše uvedených bulletinů výrobce motoru.
- 7. POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Dle výše uvedených bulletinů výrobce motoru.
- 8. POSTUP PRÁCE:** Dle výše uvedených bulletinů výrobce motoru.
- 9. PŘÍLOHY:** Bez příloh.
- 10. VYPRACOVAL:** Miroslav Hábl
- 11. SCHVÁLIL:**
- | | | |
|---|--|-----------|
| Ing. Martin Drštička
Vedoucí projektu | | 20.5.2015 |
| Ing. Jiří Duda
Vedoucí odd. letové
způsobilosti | | 22.5.2015 |
| Ing. Petr Javorský
Výkonný ředitel EV-AT | | 21.5.2015 |
| Ing. Jaromír Matuška
Manažer kvality | | 22/5/2015 |

Formulář č.:	QS-406/F-03A	Vydání:	Datum vydání:	Strana: 1
Název souboru:	EV97_031a_CZ	Nové	18.5.2015	Stran: 2



EVEKTOR - AEROTECHNIK a.s.
Letecká 1384
686 04 Kunovice
Česká republika

Tel.: +420 572 537 111
Fax: +420 572 537 900
email: marketing@evektor.cz
www.evektoraircraft.com

ZÁVAZNÝ BULLETIN č.

EV97-031a

SPORTSTAR-032a

SPORTSTAR MAX PTF-010a

Harmony ELSA-010a

Vít Kotek
Vedoucí marketingu a
prodeje

Ing. Radek SURÝ
Vedoucí OTK

22.5.2015

22.5.2015

Formulář č.: QS-406/F-03A

Název souboru: EV97_031a_CZ

Vydání:

Nové

Datum vydání:

18.5.2015

Strana: 2

Stran: 2